

Fārenheita skala [pēc v. zinātn. D. G. Fārenheita (1686-1736)
vārda]

Temperatūras mērvienības skala, simbols $^{\circ}\text{F}$. Pārejas formula izteikšanai
pēc Celsija skalas ir

$$t_{\circ\text{C}} = \frac{5}{9} \cdot (t_{\circ\text{F}} - 32), \text{ un otrādi: } t_{\circ\text{F}} = \frac{9}{5} \cdot t_{\circ\text{C}} + 32$$

Pēc Fārenheita skalas ūdens sasalst $+32^{\circ}\text{F}$, vārās $+212^{\circ}\text{F}$ temperatūrā.

Angl. Fahrenheit, kr. шкала Фаренгейта